

De acuerdo con el artículo 33 del Reglamento REACH, le informamos que los siguientes productos contienen una sustancia de la Lista de candidatos REACH (SVHC):

Nombre de la sustancia: Plomo  
Número CAS: 7439-92-1  
Número EG: 231-100-4  
Motivo de la inclusión: reprotóxico  
Fecha de la inclusión: 27 de junio de 2018

Productos afectados:

- |   |           |                 |
|---|-----------|-----------------|
| • Tuercas de bronce rojo (LRM, EFM)             | 2.1090    | 5,0 – 8,0 % Pb  |
| • Tuercas de acero (KSM, SKM)                   | 1.0718    | 0,2 – 0,35 % Pb |
| • Piezas de acero para elevadores de husillo    | 1.0718    | 0,2 – 0,35 % Pb |
| • Piezas de aluminio para elevadores de husillo | 3.1645    | Max. 1,5 % Pb   |
| • Carcasa de aluminio Muli 0                    | 3.1645    | Max. 1,5 % Pb   |
| • Carcasa de aluminio fundido Muli 1,2          | 3.2163.01 | 0,2 % Pb        |
| • Tuerca de husillo de bolas                    | ESP65     | 0,15 – 0,3 % Pb |

**Está obligado a transmitir la información anterior a sus clientes.**